



Koprivnica, 13.09.2021

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU

Analitički broj: 21-4-431

Naručitelj: 00173

KOMUNALAC d.o.o.
Bazeni Cerine - bazen za plivače
M. Krleže 81
48000 KOPRIVNICA

KOMUNALAC d.o.o.	
Broj	Dana
	20-09-2021

Vrsta objekta: **Bazen**
Mjesto uzimanja: **Bazeni Cerine - bazen za plivače, M. Krleže 81, 48000 KOPRIVNICA**
Brisevi uzeti od strane: **ZZJZ Koprivnica**
Datum uzimanja briseva: **11.09.2021** Datum dostave: **11.09.2021**
Broj uzetih briseva: **00004**
Početak analize: **11.09.2021** Završetak analize: **13.09.2021**

Mikrobiološka ispitivanja:

Anal.broj	Uzorak-bris	Aerobne mezofilne bakterije cfu/ml (cm ²)		Enterobacteriaceae cfu/ml (cm ²)	
		Nađeno	Prihvatljivo	Nađeno	Prihvatljivo
2104000431/01	Dno bazena	<1	≤100	<1	<1
2104000431/02	Ulaz vode u bazen	<1	≤100	<1	<1
2104000431/03	Stijenke bazena	<1	≤100	<1	<1
2104000431/04	Ulaz u bazen - stepenice	<1	≤100	<1	<1

Zaključak: Svi uzorci su **PRIHVATLJIVE** mikrobiološke čistoće jer odgovaraju mikrobiološkim normativima navedenim u Prilogu I Pravilnika o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom (NN 137/09).

Na temelju nalaza, a u skladu s člankom 7. Pravilnika o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom (NN 137/09) mikrobiološka čistoća objekta je **ZADOVOLJAVAJUĆA**.



Rukovoditelj Službe za zdravstvenu ekologiju
mr. sc. Vesna Gaži-Tomić, dipl. ing.

Kraj izvješća o ispitivanju



Koprivnica, 13.09.2021

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU

Analitički broj: 21-4-433

Naručitelj: 00173

KOMUNALAC d.o.o.
Bazeni Cerine - dječji bazen
M.Krleže 81
48000 KOPRIVNICA

KOMUNALAC d.o.o.	
Broj	Dana
	20 -09- 2021

Vrsta objekta: **Bazen**
Mjesto uzimanja: **Bazeni Cerine - dječji bazen, M.Krleže 81, 48000 KOPRIVNICA**
Brisevi uzeti od strane: **ZZJZ Koprivnica**
Datum uzimanja briseva: **11.09.2021** Datum dostave: **11.09.2021**
Broj uzetih briseva: **00003**
Početak analize: **11.09.2021** Završetak analize: **13.09.2021**

Mikrobiološka ispitivanja:

Anal.broj	Uzorak-bris	Aerobne mezofilne bakterije cfu/ml (cm ²)		Enterobacteriaceae cfu/ml (cm ²)	
		Nađeno	Prihvatljivo	Nađeno	Prihvatljivo
2104000433/01	Dno bazena	<1	≤100	<1	<1
2104000433/02	Ulaz vode u bazen	<1	≤100	<1	<1
2104000433/03	Stijenke bazena	<1	≤100	<1	<1

Zaključak: Svi uzorci su **PRIHVATLJIVE** mikrobiološke čistoće jer odgovaraju mikrobiološkim normativima navedenim u Prilogu I Pravilnika o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom (NN 137/09).

Na temelju nalaza, a u skladu s člankom 7. Pravilnika o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom (NN 137/09) mikrobiološka čistoća objekta je **ZADOVOLJAVAJUĆA**.



Rukovoditelj Službe za zdravstvenu ekologiju
mr. sc. Vesna Gaži-Tomić, dipl. ing.

Vesna Gaži-Tomić

Kraj izvješća o ispitivanju



Koprivnica, 13.09.2021

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU

Analitički broj: 21-4-432

Naručitelj: 00173

KOMUNALAC d.o.o.
Bazeni Cerine - rekreacijski bazen
M.Krleže 81
48000 KOPRIVNICA

KOMUNALAC d.o.o.	
Broj	Dana
	20-09-2021

Vrsta objekta: **Bazen**
Mjesto uzimanja: **Bazeni Cerine - rekreacijski bazen, M.Krleže 81, 48000 KOPRIVNICA**
Brisevi uzeti od strane: **ZZJZ Koprivnica**
Datum uzimanja briseva: **11.09.2021** Datum dostave: **11.09.2021**
Broj uzetih briseva: **00004**
Početak analize: **11.09.2021** Završetak analize: **13.09.2021**

Mikrobiološka ispitivanja:

Anal.broj	Uzorak-bris	Aerobne mezofilne bakterije cfu/ml (cm ²)		Enterobacteriaceae cfu/ml (cm ²)	
		Nađeno	Prihvatljivo	Nađeno	Prihvatljivo
2104000432/01	Dno bazena	<1	≤100	<1	<1
2104000432/02	Ulaz vode u bazen	<1	≤100	<1	<1
2104000432/03	Stijenke bazena	<1	≤100	<1	<1
2104000432/04	Ulaz u bazen - stepenice	<1	≤100	<1	<1

Zaključak: Svi uzorci su **PRIHVATLJIVE** mikrobiološke čistoće jer odgovaraju mikrobiološkim normativima navedenim u Prilogu I Pravilnika o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom (NN 137/09).

Na temelju nalaza, a u skladu s člankom 7. Pravilnika o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom (NN 137/09) mikrobiološka čistoća objekta je **ZADOVOLJAVAJUĆA**.



Rukovoditelj Službe za zdravstvenu ekologiju
mr. sc. Vesna Gaži-Tomić, dipl. ing.

V. Gaži-Tomić

Kraj izvješća o ispitivanju



Koprivnica, 13.09.2021

IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU

Analitički broj: 21-4-434

Naručitelj: 00173

KOMUNALAC d.o.o.
Bazeni Cerine - hidromasažni bazen
M.Krleže 81
48000 KOPRIVNICA

KOMUNALAC d.o.o.	
Broj	Dana
	20-09-2021

Vrsta objekta: **Bazen**
Mjesto uzimanja: **Bazeni Cerine - hidromasažni bazen, M.Krleže 81, 48000 KOPRIVNICA**
Brisevi uzeti od strane: **ZZJZ Koprivnica**
Datum uzimanja briseva: **11.09.2021** Datum dostave: **11.09.2021**
Broj uzetih briseva: **00004**
Početak analize: **11.09.2021** Završetak analize: **13.09.2021**

Mikrobiološka ispitivanja:

Anal.broj	Uzorak-bris	Aerobne mezofilne bakterije cfu/ml (cm ²)		Enterobacteriaceae cfu/ml (cm ²)	
		Nađeno	Prihvatljivo	Nađeno	Prihvatljivo
2104000434/01	Dno bazena	<1	≤100	<1	<1
2104000434/02	Ulaz vode u bazen	<1	≤100	<1	<1
2104000434/03	Stijenke bazena	<1	≤100	<1	<1
2104000434/04	Ulaz u bazen - stepenice	<1	≤100	<1	<1

Zaključak: Svi uzorci su **PRIHVATLJIVE** mikrobiološke čistoće jer odgovaraju mikrobiološkim normativima navedenim u Prilogu I Pravilnika o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom (NN 137/09).

Na temelju nalaza, a u skladu s člankom 7. Pravilnika o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom (NN 137/09) mikrobiološka čistoća objekta je **ZADOVOLJAVAJUĆA**.



Rukovoditelj Službe za zdravstvenu ekologiju
mr.sc. Vesna Gaži-Tomić, dipl. ing.

Vesna Gaži-Tomić

Kraj izvješća o ispitivanju